

电器的处理


(1) 便携式圆锯的使用

■ 请参加使用圆锯等作业从事者的教育课程培训。

※ 持证的作业（按照特别教育要求实施培训 / 便携式圆锯操作人员培训）

■ 施工作业开始前，应进行启动前检查

1. 锯齿片有无损坏，各部位的螺栓和螺钉
2. 橡胶绝缘电缆是否被割断，有无损坏
3. 防护罩能否复位
4. 制动装置的状态



遵守事项


- ① 在稳定的平台上施工作业
- ② 不要戴容易被卷入机器的作业手套
- ③ 出现异响时中断作业
- ④ 确认电缆的位置后再开始切割
- ⑤ 移动圆锯时应关闭电源
- ⑥ 切割能力变弱的锯齿片应及时更换

(2) 圆锯床的使用

请参加使用圆锯等作业从事者的教育课程培训。

施工作业开始前，应进行启动前检查

1. 锯齿片是否有损坏，各部位的螺栓和螺钉
2. 橡胶绝缘电缆是否被割断，有无损坏
3. 防护罩能否复位
4. 制动装置的状态




遵守事项

- ① 手不要靠近安全防护罩附近
- ② 过长物体由两个人一起切割
- ③ 切割能力变弱的锯齿片应及时更换
- ④ 切断狭窄物体时应使用推棍

(3) 圆锯等的使用事故事例

事例

在狭窄的模具内进行再加工，使用便携式圆锯切割时，不慎误伤到自己的大腿部。





遵守事项

- ①在狭窄场所对模具进行再加工作业时，应使用手动圆锯
- ②要使用圆锯时，应对安全防护罩进行检查和整修，以保证其能充分地工作
- ③应在稳定的作业台上使用圆锯进行切割

(4) 电缆卷筒

电缆卷筒分为室内用 / 室外用，应选择适当的工作场所。

雨天时，如果将室内用的电缆卷筒放在室外使用，将可能有漏电的危险。




遵守事项

- ①将电线全部拉出，保证卷筒内没有剩余电线的状态下使用。
★如果使用时卷筒内还留有电线，将可能因为散发的热量而过热从而引起火灾。
- ②确认额定电流，使用时不要超过定额。
★超过了定额电流将可能因为过热而引起火灾。

(5) 电钻

■ 施工作业开始前，应进行启动前检查

- ① 钻头有无损伤
- ② 开关有无异常
- ③ 使用时身体应正对着施工处，
确认作业姿势
- ④ 检查钻孔部位背部的状态
- ⑤ 使用的橡胶绝缘电缆是否
为三芯电缆、有无损坏
- ⑥ 确认电缆的位置




遵守事项

- ① 作业时戴上护目镜
- ② 作业时发现有异响或异常振动时应停止使用
- ③ 保持正确的使用姿势
- ④ 使用后应拔掉插头

(6) 高速切割机

要参加研磨砂轮特别教育。

※ 持证作业（研磨砂轮特别教育）




遵守事项

- ① 不要研磨砂轮侧面
- ② 把切断材料固定稳当、戴上防护手套
- ③ 必须准备好灭火器
- ④ 戴上遮挡火星的防护罩
- ⑤ 由学成了砂轮特别教育课程培训的作业员进行施工
- ⑥ 在作业开始前、更换砂轮后，应进行试运行

(7) 打钉机

施工作业开始前，应进行启动前检查

- ①各部位有无破损、有无螺钉松动
- ②确认施工部位没有电线管或埋设物
- ③周围人员是否已疏散
- ④是否戴上了护目镜




遵守事项

- ①打钉处不要对着人
- ②手指放在扳机上时不要移动打钉枪或打钉机
- ③不要面对面工作
- ④作业中断时应取下软管
- ⑤感到操作有异样时停止使用

(8) 打钉机使用事故事例

事例

设施基础模板施工作业时，因胶合板有些许翘起，用左手按住胶合板和加劲板条打钉时，钉子从反面飞出扎伤了手。



遵守事项

- ①手不要放在打钉的方向
- ②提前确认钉子的长度、木板的厚度