

“미장이 업무 및 내장 마감 업무” 안전위생의 포인트

작업 시 주의점 (비계, 접사다리 등)

(1) 재료 운반 시의 주의점

■ 재료 등의 운반은 대차, 일륜차 등을 사용합니다.
무리하게 운반하면 허리 부분을 다칠 수 있습니다.
되도록 허리에 부담을 줄입니다.


[중량물을 운반하는 경우]

신체의 중심과 사물의 중심을
같은 수직 선상으로 한다.

신체의 중심과 사물의 중심을
되도록 가깝게 한다.



짊어지는 법



안는 법



(2)가반식 작업대의 안전한 승강

- 접사다리, 가반식 작업대는 평평한 장소에 설치하고, 물림쇠가 움직이지 않을 때까지 벌려서 설치합니다.
- 접사다리 비계의 작업 바닥은 3점 지지로 하고, 각각의 스팬은 1.8m 이하로 하며, 1지점 사이에 동시에 2명 이상 올라가면 안 됩니다.
- 접사다리 비계는 특별교육을 받은 사람이 조립합니다.

[접사다리 비계의 예]



(3)가반식 작업대의 안전한 승강


- 공구, 도구, 재료를 먼저 비계 위에 올리고 손잡이 또는 디딤대 등을 잡고 천천히 오르내립니다.
- 작업대를 등지고 오르내리면 안 됩니다.



오르내릴 때는 손잡이봉을 사용합니다


(4) 정리정돈으로 통로 확보

■ 통로에서 가반식 작업대를 사용해 작업할 때는 다른 작업원도 통로를 사용할 수 있도록 자재 등의 정리정돈을 철저히 하여 통로를 확보합니다.



(5) 접사다리 승강은 양손·양발로


양손에 흙손이나 흙손 판을 들고 접사다리에 오르내리면, 균형을 잃고 넘어질 우려가 있습니다. 오르내릴 때는 화물을 들지 말고, 양손·양발을 사용해 3점 지지로 오르내립시다.




(6) 접사다리의 안전한 사용방법

■ 접사다리 상판에 올라가거나 걸터앉아서 작업하면 균형을 잃고 넘어지거나 떨어질 우려가 있습니다. 올바르게 사용합시다.

○ 상판에 서지 않는다, 걸터앉지 않는다




× 상판에 선다, 걸터앉는다



(7) 비계 위에 불필요한 물건 두지 않기

- 비계 위에서 벽 마감 작업을 할 때, 도구 등이 잘못해서 떨어질 우려가 있으므로 비계 위에 도구나 불필요한 것이 없는지 자주 발밑을 확인합시다. 또한, 저지판이나 망을 설치합시다.



(8)전도 재해에 주의하기!

- 바닥에 도구 등이 방치되어 있거나, 큰 화물을 안고 발밑이 보이지 않는 상태에서 작업하면, ‘발에 걸림’ 이나 계단에서 ‘잘못 내디딤’ 등으로 전도의 우려가 있습니다.
- 보행 장소에 물건을 방치하지 않고, 발밑이 잘 보이지 않는 상태에서 작업하지 않도록 유의합니다.

