


“미장이 업무 및 내장 마감 업무” 안전위생의 포인트

작업 시의 주의점②


(1) 개구부(점검용 맨홀)에 주의하기

점검용 맨홀 뚜껑이 열려 있으면 추락할 위험이 있습니다. 개구부 표시와 난간, 주의 표지판을 설치합니다.




(2)롤링 타워를 사용한 작업의 주의

롤링 타워를 사용하여 작업할 때는 작업 장소에 알맞게 이동시킨 후 작업합니다. 무리한 작업 자세 등으로 인해 몸을 내밀고 작업하면 추락할 위험이 있습니다. 추락 제지용 기구(안전대)를 반드시 사용합시다.




(3)고소 작업 차 작업시주의 사항

- 고소작업차에서 외벽 마감 작업 시 안전모, 추락 방지용 기구(안전띠)를 착용하고 작업합시다.



(4) 곤돌라를 사용한 작업상 주의

- 곤돌라를 사용하여 모르타르를 칠할 때는 반드시 추락 제지용 기구(안전대)를 사용합시다. 또한, 곤돌라는 특별교육을 받은 사람이 조작합니다.




(5) 사다리를 이용한 작업은 금지!

사다리를 이용한 작업은 금지입니다. 작업 중 균형을 잃고 추락할 우려가 있습니다. 가반식 작업대나 롤링 타워 같은 더 안전한 비계를 사용합시다.



(6)가반식 작업대 위에서 사다리 등의 사용은 엄금

가반식 작업대 위에서 사다리나 발판 등을 사용한 작업은 금지되어 있습니다. 적절한 높이의 가반식 작업대나 롤링 타워 등, 다른 비계를 사용합시다.



(7) 흠이음부의 버 제거 등 작업(샌더 작업)

■ 흠이음부의 버 등을 샌더로 제거하는 작업에서는 버 등이 튀어서 눈에 들어갈 위험이 있으므로, 보호안경을 착용하고 작업합시다.



(8)연삭숫돌 시운전과 특별교육

- ① 연삭숫돌의 교체, 교체 시의 시운전 업무는 안전위생 특별교육을 받은 사람이 합니다.
- ② 연삭숫돌은 반드시 시운전을 하도록 합니다.
 - i 작업을 개시하기 전에는 1분간 이상
 - ii 연삭숫돌을 교체했을 때는 3분간 이상
- ③ 연마석에 표시된 ‘최고 사용주속도’, ‘치수’ 등이 기계에 맞는지 확인합니다.

