



“การก่อสร้างโดยใช้เหล็กเสริมและงานเชื่อมเหล็กเสริม”

— ความสำคัญของความปลอดภัยและสุขภาพ

การทำงานในโรงงาน

(1) มีอันตรายมากมายในโรงงาน (โรงงานแปรรูป)!

- ❑ อุบัติเหตุจำนวนมากเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการ
- ❑ เตือนตัวเองว่าอาจเกิดการบาดเจ็บรุนแรง
เนื่องจากการทำงานของเครื่อง!
- ❑ โปรดป้องกันตัวเอง เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
โดยไม่ละเลยการตรวจสอบเบื้องต้น




ตรวจสอบลวดสลิงให้ดี

ตรวจสอบสายสลิง

* สายสลิงอาจขาด! ตรวจสอบสภาพสายสลิงและมุมที่แขวน!



1. 10% ของสายสลิงหรือมากกว่านั้น
จะขาดในการบิดหนึ่งครั้ง



2. สายสลิงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางลดลง
มากกว่า 7%



3. สายสลิงบิดงอ

4. สายสลิงที่รูปร่างเปลี่ยนหรือผุอย่างมา

5. สายสลิงที่มีห่วงเสียหาย

6. สายสลิงเสียรูปหรือขาดโดยห่วงหรือ
คลิป



7. โซ่ที่มีความยาวเพิ่มขึ้นมากกว่า 5%
จากความยาวเดิม

(2) เพื่อรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและลดอุบัติเหตุ!

มาจัดที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ!

กิจกรรมการแยก, ความเป็นระเบียบ, การทำความสะอาด และการรักษาความสะอาด

การแยก

แยกสิ่งที่เป็นและไม่จำเป็น
ออกจากกัน และนำของที่ไม่
จำเป็นและไม่เร่งด่วนออก

ความเป็น ระเบียบ

เก็บสิ่งที่ต้องการในสถานที่ที่
กำหนดและพร้อมใช้งาน


การรักษาความ สะอาด

แยกต่อไป, รักษาความเป็น
ระเบียบ, ทำความสะอาด และ
การรักษาความสะอาดอยู่เสมอ

การทำความ สะอาด

ทำความสะอาดเพื่อให้
ปลอดภัยจากสิ่งสกปรกและ
ขยะ และหาปัญหา

(3) กรณีที่ 1: อุบัติเหตุในงานตัด




สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ในขณะที่แบกเหล็กเสริมคอนกรีตเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กขึ้นบนบ่า ผู้ประสบอุบัติเหตุเหยียบเหล็กเสริมคอนกรีตที่วางอยู่บนพื้น จากนั้นเหล็กก็กลิ้งจนทำให้ล้ม ขณะที่แบกเหล็กอยู่บนบ่า
เหล็กเสริมคอนกรีตไม่ได้ถูกมัดด้วยลวดผูก และด้วยลักษณะของวัตถุดิบ (เหล็กแท่งตรง) สามารถกลิ้งได้ง่าย

เรื่องที่ต้องติดตาม

1. เมื่อวางวัตถุดิบ (เหล็กแท่งตรง) บนพื้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มัดวัสดุเหล่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้กลิ้งไปมา
2. อย่าวางวัสดุใดๆ บนทางเดิน

(4) กรณีที่ 2: อุบัติเหตุในงานแปรรูป



สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

เมื่อผู้ประสบอุบัติเหตุหยิบชิ้นส่วนที่หล่นลงมาบนพื้น เขาหยิบมันขึ้นมา แล้วหลังไปกระแทกกับโต๊ะแปรรูป

เขาหมอบลงไปในที่แคบและใช้ท่าทางที่ไม่ถูกต้องในการหยิบชิ้นส่วน เขาไม่ได้ระวังโต๊ะแปรรูป และลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว

เรื่องที่ต้องติดตาม

1. อย่าเข้าไปในที่แคบ
2. ใช้แม่เหล็กหรือแม่จิกแอนด์หยิบขึ้นมาและอย่าใช้ท่าทางที่ไม่ถูกต้อง
3. ตรวจสอบตำแหน่งของวัสดุและโต๊ะทำงานเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับร่างกาย
4. ทำงานด้วยความสงบ

(5) กรณีที่ 3: อุบัติเหตุในงานแปรรูป



สถานการณ์ที่เกิดขึ้น


ในขณะที่กำลังตัดโดยใช้เครื่องตัดเหล็กเส้นแบบใช้มือ ถู่มือหนึ่งติดอยู่ในลูกกลิ้งและ
ผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บที่มือ

เขาคุ่นเคยกับการทำงานของเขา และมีความมั่นใจ และไม่ได้ให้ความสนใจที่มือ
ของเขา ถู่มือหลวม เขาก็กดเหล็กเส้นใกล้กับลูกกลิ้ง

เรื่องที่ต้องติดตาม

1. มีสมาธิอยู่เสมอและไม่ทำตัวเฉื่อยเมื่อยเมื่อคุณทำงานซ้ำๆ
2. ทำงานโดยสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม
3. สมมติว่าจะมีส่วนใดของร่างกายติดกับเครื่องมือ ให้มองหาที่ส่วนที่คุณจะใช้เพื่อ
จับยึด

(6) กรณีที่ 4: อุบัติเหตุในงานแปรรูป



สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ในขณะที่จับเหล็กเส้นมัดจากเครน ผู้ประสบอุบัติเหตุกำลังถือวัสดุด้วยมือเดียวและใช้งานรีโมทคอนโทรลด้วยมือเดียว และถูกวัสดุหนีบโดยไม่ตั้งใจ

ใช้งานรีโมทคอนโทรลด้วยมือเดียวในขณะที่จับวัสดุด้วยมืออีกข้าง เขากดปุ่มควบคุมการทำงานโดยไม่ตรวจสอบปุ่มเพราะเขาให้ความสนใจกับวัสดุ

เรื่องที่ต้องติดตาม

1. ใช้งานรีโมทคอนโทรลด้วยมือทั้งสองข้างให้มากที่สุด แล้วกดปุ่มเพื่อยืนยันตำแหน่ง
2. อย่าทำอะไรในขณะที่กำลังทำสิ่งอื่น มีสมาธิกับการควบคุมการทำงานของรีโมทคอนโทรล
3. วัตถุที่ยาวต้องถูกเคลื่อนย้ายโดยคนสองคน

(7) กรณีที่ 5: อุบัติเหตุในงานแปรรูป



สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

หลังจากตัดเหล็กเส้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ด้วยคนสองคน ผู้ประสบอุบัติเหตุพยายามวางวัสดุที่ตัดลงและถูกบาดที่มือของเขาด้วยปลายของเหล็กเส้นที่คมงานเป็นงานง่ายและต้องตัดเป็นปริมาณมากทำให้เขาเกิดความเฉื่อย เขาลืมนึกถึงความคมของเหล็กเส้น และความใส่ใจของเขาลดลง ในช่วงกลางฤดูร้อน อุณหภูมิภายในโรงงานสูงและเขาพับแขนเสื้อขึ้น

เรื่องที่ต้องติดตาม

1. เพิ่มความใส่ใจของคุณและหลีกเลี่ยงความเฉื่อยเมื่อคุณทำสิ่งที้ง่ายและคุ้นเคย
2. ต้องคิดว่ารอยตัดของเหล็กเส้นมีความคมเหมือนใบมีด
3. อย่าพับแขนเสื้อขึ้นแม้อยู่ในฤดูร้อน
4. แนะนำให้สวมที่ครอบด้านหลังมือและข้อมือซึ่งมีประสิทธิภาพมาก

(8) เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่โรงงาน (โรงงานแปรรูป) (สรุป)

- ตรวจสอบสายสลิงและมุมที่แขวนอย่างละเอียด!
- กิจกรรมการแยก, ความเป็นระเบียบ, การทำความสะอาด, การรักษาความสะอาดเป็นสิ่งจำเป็นในโรงงาน! บังคับใช้กิจกรรมนี้!
- รักษาความปลอดภัยในการทำงานและอย่าเดินบนวัสดุ!
- อย่ายื่นมือเข้าไปในที่แคบ!
- มีหลายกรณีที่ถุงมือ (ถุงมือทำงานที่เป็นผ้าฝ้าย) ติดอยู่ในเครื่อง ต้องระวัง!
- ระหว่างการใช้งานเครน ให้ตั้งใจทำงานและอยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีปัญหาแม้ว่าโหลดจะแกว่ง!
- รอยตัดของเหล็กเส้นนั้นคมมาก! มีสติในการทำงานเมื่อต้องใช้งานใบมีด!

ในขณะที่ทำงานในไซต์ ผู้คนมักจะลืมว่าพวกเขากำลังทำงานในสถานที่อันตราย ผู้คนคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมของพวกเขาได้ง่าย โปรดจำไว้ว่าคุณทำงานอยู่ใกล้กับความอันตราย