




ငြမ်း (အလုပ်ကြမ်းပြင်) တပ်ဆင်ခြင်း



(၁)ဘောင်ငြမ်း



လိုက်နာရန်အချက်

- ① ၁။ ငြမ်းနှင့်အဆောက်အဦးကြားဖြတ်လျှောက်လမ်းကြောင်းထားရှိပါ။
- ② ၂။ ငြမ်းပေါ်တွင်ပစ္စည်းများမထားရ။
- ③ ၃။ အဆုံးတွင်အတားအဆီးထားရှိပါ။
- ④ ၄။ ဒေါင်လိုက်ပိုက်ကွန်ကိုတပ်ဆင်ပါ။
- ⑤ ၅။ အဆောက်အဦးဘောင်ဘက်တွင်အတွင်းပိုင်းပိုက်ကွန်(သို့)စကတ်ဘုတ်များတပ်ဆင်ပါ။
- ⑥ ၆။ အဆောက်အဦးဘက်တွင်လည်းပဲလက်ကိုင်တန်းကိုတပ်ဆင်ပါ။
- ⑦ ၇။ ခန်းပွင့်တစ်ခုတွင်အလေးချိန်၄၀၀ကီလိုဂရမ်အောက်သာထားရှိပါ။
- ⑧ ၈။ လုပ်ငန်းခွင်ကြမ်းပြင်သည်အနည်းဆုံး၄၀စင်တီမီတာနှင့်ကွာဟမှုသည်၃၀စင်တီမီတာအောက်ရှိသင့်သည်။
- ⑨ ၉။ အဆိုပါငြမ်းတွင်ကျဆုံးခြင်းကာကွယ်တားဆီးရေးပစ္စည်းကိရိယာများ (ဘေးကင်းလုံခြုံမှုခါးပတ်) ကိုသုံးပါ။

(၂) ပိုက်တစ်ချောင်းတည်းပါငြမ်း



ဆောက်လုပ်ရေးဆိုက်


① နံရံအဆက်

ညှပ်

လိုက်နာရန်အချက်

- ① ၁။ နံရံချိတ်ဆက်မှုကိုစနစ်တကျတပ်ဆင်သင့်သည်။
- ② ၂။ လုပ်ငန်းခွင်ကြမ်းပြင်သည်အနည်းဆုံး ၄၀ စင်တီမီတာနှင့်ကွာဟမှုကို ၃ စင်တီမီတာအောက်ရှိသင့်သည်။
- ③ ၃။ ကန့်လန့်ဖြတ်အထိန်းတန်းကြီးသည်အဆောက်အဦ၏နေရာအားလုံးနှင့်ထိစပ်နေရမည်။
- ④ ၄။ မတင်သည့်ကိရိယာများကိုသေချာစွာတပ်ဆင်ပါ။
- ⑤ ၅။ ဝန်ခံနိုင်ရည်အားကိုမြင်သာစွာပြထားပါ။
- ⑥ ၆။ ငြမ်းပေါ်တွင်ပြုတ်ကျခြင်းကာကွယ်သည့်ကိရိယာ(လုံခြုံရေးအစီအမံ)ကိုအသုံးပြုပါ။
- ⑦ ၇။ ခန်းပွင့်တစ်ခုတွင်အလေးချိန်၄၀၀ကီလိုဂရမ်အောက်သာထားရှိပါ။


(၃)အလုပ်ကြမ်းပြင်



လိုက်နာရန်အချက်

- ၁။ ဝန်ခံနိုင်ရည်အားကိုပြသပါ။
- ၂။ အောက်ခံဘုတ်ပြားတပ်ဆင်ပါ။
- ၃။ လုပ်ငန်းခွင်ကြမ်းပြင်သည်အနည်းဆုံး ၄၀စင်တီမီတာနှင့်ကွာဟမှု ၇၀စင်တီမီတာအောက်ရှိသင့်သည်။
- ၄။ ကြမ်းပြင်နှင့်တည်ဆောက်မည့်မြေကြီးကြားအကွာအဝေးသည် ၁၂၀စင်တီမီတာအောက်ရှိရမည်။
- ၅။ အမြင့် ၈၅စင်တီမီတာအထက်ရှိသောခိုင်မာသည့်လက်ရန်းများတပ်ဆင်ပါ။


(၄) ငြမ်း(အောက်ပိုင်း)



လိုက်နာရန်အချက်

- ① ၁။ ငြမ်းထောက်အောက်ခံသစ်သားပြား
- ② ၂။ ဂျီကန်အောက်ခံပြားနှင့် ငြမ်းအားသံဖြင့်ရိုက်ခြင်း၊ အောက်ခြေကိုပိုက်ဖြင့်ထောက်ခံခြင်းများပြုလုပ်ပါ။
- ③ ၃။ မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးတွင် အထိန်းများတပ်ဆင်ထားပါ။
- ④ ၄။ နံရံများကိုသေချာချည်နှောင်ထားပါ။


(၅)အုတ်ကြွပ်ခေါင်မိုးတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း



လိုက်နာရန်အချက်

- ၁။ခေါင်မိုးပေါ်တွင်ပစ္စည်းများထားရှိပါက၊ငြမ်းပြားကိုခင်းပြီးမှထိုအပေါ်တွင်ပစ္စည်းတင်ပါ။
- ၂။ခြေနင်းပြားအကျယ်သည်၃၀စင်တီမီတာအထက်ရှိရမည်။
- ၃။ခေါင်မိုးပေါ်သို့သွားသည့်လမ်းကြောင်းတပ်ဆင်ပါ။
- ၄။ပြုတ်ကျခြင်းကာကွယ်သည့်ကိရိယာ(လုံခြုံရေးအစီအမံ)သုံးပါ။
- ၅။ရေပြင်ညီပိုက်ကွန်တပ်ဆင်ပါ။


(၆) ရွှေ့လျားလှေကား



လိုက်နာရန်အချက်

- ① ၁။ လှေကားအစောင်းသည်၇၅ဒီဂရီထားရှိရမည်။
- ② ၂။ လှေကားအပေါ်အစွန်အား၆၀စင်တီမီတာအကျော်ထုတ်ထားရမည်။
- ③ ၃။ ပြုတ်ကျခြင်းကာကွယ်သည့်အစီအမံယူပါ။
- ④ ၄။ လှေကားခြေနင်းအကျယ်သည်၃၀စင်တီမီတာအကျော်ရှိရမည်။


(၇)လည်ပတ်နိုင်သောတာဝါ



လိုက်နာရန်အချက်

- ① သတ်မှတ်ထားသောအလေးချိန်အားကျော်လွန်၍မတင်ရ။
- ② တာဝါပေါ်တွင်လှေကားအသုံးပြုခြင်းမပြုရ။
- ③ အလုပ်သမားတက်လျက်အနေအထားဖြင့်ရွေ့ခြင်းမပြုရ။
- ④ ရုပ်ထားသောအခါလှော့ခံသေချာချ၍မြှင့်တင်ကိရိယာအားသေချာကျပ်ထားပါ။

(၈)အမြင့်ပိုင်းနေရာအလုပ်အတွက်ယာဉ်



လိုက်နာရန်အချက်

- ① ၁။ယာဉ်ပေါ်မှလိုက်ပါသောသူသည်ကျဆုံးခြင်းကာကွယ်သည့်ကိရိယာ(လုံခြုံရေးခါးပတ်)ကိုစနစ်တကျဝတ်ဆင်ထားပါ။
- ② ၂။ယာဉ်ပေါ်တက်ပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်လုံခြုံရေးခါးပတ်ကိုလက်ရန်းတွင်ချက်ချင်းချိတ်ပါ။
- ③ ၃။ရွေ့လျားခြင်းမပြုမီပလက်ဖောင်းကိုအနိမ့်ဆုံးအနေအထားသို့လျှော့ချပါ။
- ④ ၄။ယာဉ်ပေါ်လူတက်လျက်ယာဉ်အားရွေ့ခြင်းမပြုရ။
- ⑤ ၅။ယာဉ်မောင်းနှင်ရန်အောက်ပါအရည်အချင်းများလိုအပ်သည်။

	ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း	အထူးပညာရေး
အလုပ်ကြမ်းပြင်အမြင့်၁၀မီတာနှင့်အထက်လုပ်ငန်းအတွက်မောင်းနှင်မှု	○	
အလုပ်ကြမ်းပြင်အမြင့်၁၀မီတာအောက်လုပ်ငန်းအတွက်မောင်းနှင်မှု	○	○