


“งานโทรคมนาคม”

— ความสำคัญของความปลอดภัยและสุขภาพ


การใช้เครื่องมือไฟฟ้า

(1) เลื่อยไฟฟ้า




หมวกนิรภัย	สวมหมวกนิรภัยให้ถูกต้อง
แว่นตาป้องกัน	สวมแว่นตาป้องกันและแว่นตานิรภัย
ถุงมือควบคุมการสั่นสะเทือน	สวมถุงมือป้องกันการสั่นสะเทือน
รองเท้านิรภัย	สวมรองเท้านิรภัยที่ทนทานและไม่ลื่น
เสื้อผ้า	1. สวมใส่เสื้อผ้าที่อบอุ่นตามฤดูกาลและสภาพอากาศ 2. สวมเสื้อผ้าที่พอดีกับร่างกายของคุณและสวมให้แน่น 3. สวมถุงมือ, ถุงเท้า และสิ่งอื่นๆ ที่มีฉนวนกันความร้อนที่ดี 4. สวมชุดป้องกันเพื่อป้องกันการเกิดแผล
ที่อุดหู	ใส่ที่อุดหูและที่ครอบหูเพื่อป้องกันเสียงดัง
การศึกษาพิเศษ	งานเลื่อยไฟฟ้าจะดำเนินการโดยบุคคลที่ได้รับ “การฝึกอบรมพิเศษสำหรับผู้ใช้อเลื่อยไฟฟ้า”

(2) เครื่องตัดหญ้า



หมวกนิรภัย	สวมหมวกนิรภัยให้ถูกต้อง
แว่นตาป้องกัน	สวมแว่นตาป้องกันและแว่นตานิรภัย
ปลอกแขน	สวมปลอกแขน
ถุงมือควบคุมการสั่นสะเทือน	สวมถุงมือควบคุมการสั่นสะเทือน
รองเท้านิรภัย	สวมรองเท้านิรภัยที่ทนทานและไม่ลื่น
ที่อุดหู	ใส่ที่อุดหูและที่ครอบหูเพื่อป้องกันเสียง
นกหวีด	พกนกหวีดไว้เสมอเพื่อการสื่อสารและการส่งสัญญาณ
สนับแข้ง	ใส่สนับแข้งให้ถูกต้อง
การอบรมด้านความปลอดภัย และสุขภาพ	บุคคลที่ได้รับการอบรมด้านความปลอดภัยและสุขภาพเกี่ยวกับการใช้เครื่องตัดหญ้า

(3) เลื่อยวงเดือนแบบพกพา



เรื่องที่ต้องใส่ใจ

1. ใช้ใบมีดที่ไม่เสียหายหรือสลักเกลียวหรือสกรูไม่หลวม
2. ตรวจสอบความเสียหายของปลอกสายไฟและสายดิน
3. ตรวจสอบสภาพของฝาครอบป้องกันและประสิทธิภาพของเบรค
4. ทำงานบนโต๊ะทำงานที่มั่นคง อย่าทำงานโดยที่ถือเลื่อยวงเดือนแบบพกพา
5. ห้ามสวมถุงมือทำงาน
6. หากได้ยินเสียงผิดปกติขณะใช้เลื่อยวงเดือน ให้หยุดการทำงานและตรวจสอบ
7. ห้ามขยับเลื่อยวงเดือนโดยหมุนใบมีด
8. ตรวจสอบตำแหน่งของสายก่อนเริ่มการทำงาน

(4) เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือน (เครื่องตอก, เครื่องเจาะ ฯลฯ)

การใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือน เช่น เครื่องตอกและเครื่องเจาะอาจทำให้เกิดความผิดปกติจากการสั่นสะเทือน เช่น มึนงง, หนาวสั่น และมือ, นิ้ว และแขนแข็ง




เรื่องที่ต้องใส่ใจ

1. การทำงานโดยใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนนั้นดำเนินการโดยบุคคลที่ได้รับการอบรมด้านความปลอดภัยและสุขภาพสำหรับการจัดการเครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือน
2. เลือกเครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือนที่เบาและสั่นสะเทือนน้อยที่สุด และตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ
3. ใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือป้องกันการสั่นสะเทือน และที่อุดหู

(5) รอก (ก๊ว้น)


รอก (ก๊ว้น) ใช้สำหรับการยกของขึ้นและลง ฯลฯ และมีความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องหรือความประมาทในระหว่างการทำงาน



เรื่องที่ต้องใส่ใจ

การใช้รอกดำเนินการโดยบุคคลที่สำเร็จ “การศึกษาพิเศษ”


(6) สว่านไฟฟ้า



เรื่องที่ต้องใส่ใจ

1. ตรวจสอบว่าดอกสว่านมีความเสียหายและสวิตช์ทำงานปกติหรือไม่
2. ใช้สว่านที่ด้านหน้าของร่างกาย
3. เมื่อคุณเจาะรูในระนาบแนวตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีบุคคลใดอยู่ทางด้านหลังสิ่งที่คุณเจาะ
4. เมื่อคุณทำงานให้ยึดวัสดุให้แน่น
5. หากมีเสียงหรือการสั่นสะเทือนผิดปกติระหว่างการใช้งาน ให้หยุดการใช้งานทันที
6. ตรวจสอบความเสียหายของปลอกสายไฟและสายดิน
7. ขณะเคลื่อนย้าย ให้ปิดสว่าน
8. ถอดปลั๊กออกเมื่อไม่ได้ใช้งาน

(7) เครื่องเจียร



เรื่องที่ต้องใส่ใจ

1. ทำงานโดยถือเครื่องเจียรไว้ด้วยมือทั้งสองข้างให้แน่น
2. การเปลี่ยนใบเจียรหรือการดำเนินการทดลองในเวลาเปลี่ยนต้องมีการศึกษาพิเศษ
3. สำหรับใบเจียร ให้ดำเนินการทดลองอย่างน้อย 1 นาทีก่อนเริ่มงาน และอย่างน้อย 3 นาทีเมื่อเปลี่ยนใบแล้ว

(8) ไขควงกระแทก (บล็อกกระแทก)



เรื่องที่ต้องใส่ใจ

1. ในขณะที่ใช้เครื่องมือไฟฟ้า เช่น ไขควงกระแทก ห้ามนำมือหรือเท้าไปไว้ใกล้กับส่วนที่หมุน
2. ไม่ควรสวมถุงมือเพราะมือของคุณอาจติดอยู่ในส่วนที่หมุนได้ (แกน)
3. การทำงานโดยใช้เครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือน เช่น ไขควงกระแทกนั้น ดำเนินการโดยบุคคลที่ได้รับการอบรมด้านความปลอดภัยและสุขภาพเกี่ยวกับการจัดการเครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือน